


Muro a estabilizar mediante bulones tipo titán 30/11 o similar, de 8 m de longitud separados 1.25 m en vertical y 1.5 m en horizontal. Características en plano de detalles.

Se procederá al saneado y rejuntado de las juntas de los mampuesto de los muros superior e inferior en una profundidad de al menos 20 cm. Se utilizará mortero resistente tipo planitop HDM restaura de Mapei o similar del mismo color que el muro, con una resistencia mínima de 15 MPa.

Se deberán retirar los mampuestos en la localización de los bulones y drenes, volviéndolos a colocar parcialmente una vez terminada la actuación

Zona 1

Escala 1/150



Escala 1/150

PROYECTO:
Proyecto de ejecución para la estabilización de un muro de mampostería en el casco antiguo de Villajoyosa

SITUACIÓN:
Carrer del PAL, Villajoyosa (Alicante)

PROMOTOR:
Excelentísimo Ayuntamiento de Villajoyosa

 **Universitat d'Alacant**
Universidad de Alicante

PLANO:
Intervención en Zona 1

AUTOR:

Fdo. Salvador Ivorra Chorro, Dr. Ingeniero industrial

FECHA:
Septiembre - 2017

ESCALA:
Varias

Nº PLANO:
2